

FACHARBEITER_INNEN-INTENSIVAUUSBILDUNG

METALLTECHNIK

HAUPTMODUL SCHWEISSTECHNIK

Ausbildungsinhalte

- ▶ Metalltechnische Grundlagen
- ▶ Sicherheitstechnische Vorschriften und Unfallverhütung
- ▶ Normgerechte Darstellung von technischen Zeichnungen
- ▶ Verbindungstechnik
- ▶ Messen und Anreißen
- ▶ Bohren und Gewindeschneiden
- ▶ Maschinenbearbeitung – Drehen, Fräsen
- ▶ Blechbearbeitung
- ▶ Metallkonstruktionstechnik
- ▶ Schweißtechnische Grundlagen, EN-Prüfungen
- ▶ (Lichtbogenhandschweißen, Gasschmelzschweißen, Metall-Aktivgasschweißen, Wolfram-Inertgasschweißen)
- ▶ Nieten, Richten, Abkanten, Scheren

Ausbildungsziel

Vermittlung der im Berufsbild und in der Wirtschaft geforderten Fertigkeiten und Kenntnisse.
Ablegung der Lehrabschlussprüfung.

Voraussetzungen/Zielgruppe

Für Personen mit Pflichtschulabschluss, geistiger sowie körperlicher Eignung und Interesse für diesen Beruf. Vorliegen der arbeitsmarktpolitischen Voraussetzungen. Mindestalter bei Lehrabschlussprüfung 18 Jahre (abgeschlossener Präsenzdienst).

Termin & Dauer

Die Ausbildung dauert **18 Monate** inkl. 2 Monate betriebliche Praxis und zuzüglich Outplacement von 4 Wochen im Anschluss an die Lehrabschlussprüfung (bei Vorkenntnissen ist eine verkürzte Ausbildung möglich).

Informationsveranstaltungen FAI Technik allgemein finden wöchentlich statt.

Der Einstieg ist laufend möglich.

Ausbildungszeiten

Montag und Dienstag	08:00 bis 15:30 Uhr
Mittwoch und Donnerstag	08:00 bis 14:40 Uhr
Freitag	08:00 bis 12:20 Uhr

35 Unterrichtseinheiten pro Woche in Theorie und Praxis.

Unterkunft/Kinderbetreuung

Nach Absprache mit Ihrer_Ihrem AMS-Berater_in.

Anmeldung

Bitte sprechen Sie mit Ihrer_Ihrem AMS-Berater_in über die Teilnahme an der Ausbildung. Hier erhalten Sie auch Auskünfte über Individualbeihilfen und Reisekostenzuschüsse.

Veranstalter/Ausbildungsort/Infos

Josef-Hesoun-Ausbildungszentrum

2700 Wr. Neustadt

Molkereistraße 13

Tel. 0598789-5000, E-Mail: abz@bfinoe.at

Informationstage auf Anfrage bei Ihrem_Ihrem AMS-Berater_in